

番号	図番	名称	※形式	電流 (A)	周波数 (KHz)	電圧 (KV)	備考	納入先
1	02-MS-0101	平行移動式電動高速切替器	HM-2P2W (W-W)	11000	0.5	3	架台冷却水ヘッダー付	B
2	02-MS-0101A	平行移動式電動高速切替器	HM-2P2W (W-W)	12000	0.5	3	同上改造	B
3	02-MS-0102	平行移動式電動高速切替器	HM-2P2W (W-W)	9000/6700	0.3-1	2		B
4	02-MS-0102A	平行移動式電動高速切替器	HM-2P2W (W-W)	10000/7500	0.3-1	2-3	同上改造	B
5	02-SS-0103	高周波ソレノイド式圧着切替器	SS-1P1W (W-W)	2700/1500	1-10	1.2		C
6	02-SS-0103A	高周波ソレノイド式圧着切替器	SS-1P1W (W-W)	2700/1500	1-10	1.2	冷却ホース径φ6変更, 同上改造	C
7	02-SS-0103B	高周波ソレノイド式圧着切替器	SS-1P1W (W-W)	2700/1500	1-10	1.2	同上改造	C
8	02-SS-0103G	高周波ソレノイド式圧着切替器	SS-1P1W (W-W)	2700/1500	1-10	1.5	水口特殊	C
9	02-SS-0104A	高周波ソレノイド式圧着切替器	ST-2P1W (W-W)	370	50	1.71	トランス一体型横型	I
10	02-SS-0104B	高周波ソレノイド式圧着切替器	ST-2P1W (W-W)	760	3.6	2.03	トランス一体型横型	C
11	02-MS-0105	平行移動式電動高速切替器	HM-2P2W (W-W)	10000	1	3	架台冷却水ヘッダー付	B
12	05-MS-0106A	平行移動式電動高速切替器	HM-2P2W (W-W)	8000/6500	0.3-1	2-3		B
13	05-MS-0106B	平行移動式電動高速切替器	HM-2P2W (W-W)	7500	0.5	2-1.1	同上改造	B
14	02-MS-0107	平行移動式電動高速切替器	HM-2P2W (W-W)	3700/2800	0.3-1	1.1		B
15	02-MS-0107A	平行移動式電動高速切替器	HM-2P2W (W-W)	4000/2900	0.3-1	2	同上改造	B
16	02-SS-0108	高周波ソレノイド式圧着切替器	SS-1P1W (W-W)	1000	25	2		B
17	02-SS-0109	高周波ダブルソレノイド式圧着切替器	SS-1P1W (W-W)	2000	25	1		C
18	02-SS-0109A	高周波ダブルソレノイド式圧着切替器	SS-1P1W (W-W)	2000	25	1		C
19	02-SS-0109B	高周波ダブルソレノイド式圧着切替器	SS-1P1W (W-W)	2700	1	1.4		B
20	02-MS-0112A	高周波電動式3点タップ圧着切替器	MT-3P1W (W-W)	7000/6142	0.5-1.3	1.1-3.3		B
21	03-SS-0114	高周波ソレノイド式圧着切替器	SS-1P1W (A-A)	200	0.18	4	空冷式	C
22	03-MS-0116	高周波電動式3点タップ圧着切替器	MT-3P1W (W-W)	2700	0.5	3		B
23	03-MS-0116A	高周波電動式3点タップ圧着切替器	MT-3P1W (W-W)	2700/2000	0.5	3-1		B
24	03-SS-0117	高周波ソレノイド式3点タップ圧着切替器	ST-3P1W (W-W)	375	20-30	0.40-1	トランス一体型	C
25	03-SS-0118	高周波ダブルソレノイド式圧着切替器	SS-1P1W (W-W)	1700	1	3		B
26	03-MS-0119	高周波電動式圧着切替器	MS-1P1W (W-W)	4500	1	3		B
27	03-MS-0120	高周波電動式圧着切替器	MS-1P1W (W-W)	3000	1	3		江口高周波
28	03-SS-0121	高周波ソレノイド式圧着切替器	SS-1P1W (W-W)	2650/1500	1-10	2		C
29	03-SS-0121A	高周波ソレノイド式圧着切替器	SS-1P1W (W-W)	700	200	2	同上改造	C
30	03-SS-0121B	高周波ソレノイド式4点タップ圧着切替器	ST-4P1W (W-W)	1400	1.8/3.6	2	同上改造, トランス一体型	C
31	04-MS-0124	高周波電動式圧着切替器	MS-1P1W (W-W)	1500	10	2		江口高周波
32	04-MS-0125	平行移動式電動高速切替器	HM-2P2W (W-W)	9000	0.5	2	架台冷却水ヘッダー付	B
33	04-MS-0126	高周波電動式2点タップ圧着切替器	MT-2P1W (W-W)	7000	1.4	3.3		B
34	04-MS-0126A	高周波電動式2点タップ圧着切替器	MT-2P1W (W-W)	7000	1.4	3.3	同上改造	B
35	04-MS-0127	平行移動式電動高速切替器(ダブル)	MT-2P2W-W(W-W)	18000	0.5	3	架台冷却水ヘッダー付, ダブル	B
36	02-MS-0128	平行移動式電動高速切替器	HM-2P2W (W-W)	3600	10	0.6	旧番02-MS-0102C	C
37	02-MS-0130	平行移動式電動高速切替器	HM-2P2W (W-W)	6500	0.3	3	旧番02-MS-0102D	B
38	02-MS-0132	平行移動式電動高速切替器	HM-2P2W (W-W)	850	20	1	旧番02-MS-0107B	A
39	02-SS-0135	高周波ソレノイド式圧着切替器	SS-1P1W (W-W)	550	50	0.55	So1式天地逆取付型, 旧番02-SS-0103A	C
40	02-SS-0136	高周波ソレノイド式6点タップ圧着切替器	ST-6P1W (W-W)	1200/375	12-120	0.9-1.2	トランス一体型, 旧番02-SS-0103B, C, D	C
41	02-SS-0136A	高周波ソレノイド式2点タップ圧着切替器	ST-2P1W (W-W)	500	120-180	0.9	トランス一体型	C
42	04-MS-0140	平行移動式電動高速切替器	HM-2P2W (W-W)	6000	0.05	2	架台冷却水ヘッダー付, 旧番04-MSH-0102A	B
43	04-MS-0141	平行移動式電動高速切替器	HM-2P2W (W-W)	6000	0.5	1.1	架台冷却水ヘッダー付, 旧番04-MSH-0102B	B
44	05-MS-0143	平行移動式電動高速切替器	HM-2P2W (W-W)	7000	0.5	2	架台冷却水ヘッダー付	B
45	06-MS-0144	平行移動式電動高速切替器	HM-2P1W (W-W)	7000/6000	1.4	3.3		B
46	06-MS-0146	平行移動式電動高速切替器	HM-2P2W (W-W)	7500	0.5	3	架台冷却水ヘッダー付	B
47	06-MS-0147	平行移動式電動高速切替器	HM-2P2W (W-W)	6500	1	1	架台冷却水ヘッダー付	B
48	06-MS-0148	平行移動式電動高速切替器	HM-2P1W (W-W)	12000	0.5	3		B
49	06-MS-0149	高周波電動式2点タップ圧着切替器	MT-2P1W (W-W)	2000	0.5	3		B
50	07-MS-0156	平行移動式電動高速切替器	HM-2P2W (W-W)	9000	0.5	3	架台冷却水ヘッダー付	B
51	07-AS-0157	高周波エアシリンダー式圧着切替器	AS-1P1W (W-W)	5000	30	1.5	冷却水ヘッダー付, フルカバータイプ	A
52	07-AS-0159	高周波エアシリンダー式圧着切替器	AS-1P1W (W-W)	5000	30	1.5	試験用, 図番07-AS-0157に取付	A
53	07-1K-0160	巻取器					社内用設備	江口高周波
54	08-MS-0161	平行移動式電動高速切替器	HM-2P1W (W-W)	4000/2900	0.3-1	2		B
55	08-MS-0162	平行移動式電動高速切替器	HM-2P1W (W-W)	5000	0.06	3		B
56	08-MS-0163	高周波電動式2点タップ圧着切替器	MT-2P1W (A-W)	300	22	3.6	トランス一体型, 空水冷式	0-9
57	08-MS-0164	平行移動式電動高速切替器	HM-2P2W-17 (W-W)	15000	1	3	架台冷却水ヘッダー付	B
58	08-AS-0165	高周波エアシリンダー式圧着切替器	AS-1P1W-17 (W-W)	15000	1		大電流切替器用試験器	江口高周波
59	08-MS-0166	高周波電動式7点タップ圧着切替器	MT-7P1W (W-W)	4000	0.06	2.2		B

60	08-MS-0167	高周波電動式8点タップ圧着切替器	MT-8P1W (W-W)	7000	0.06	2.2		B
61	09-HS-0168	高周波手動式圧着式切替器	HS-1P1W-25	35000	0.5		大電流切替器用試験器	江口高周波
62	08-MS-0169	高周波ソレノイド式圧着切替器	SS-1P1W (W-W)	1500	10	1200	社内試験機	江口高周波
63	08-MS-0170	高周波電動式6点タップ圧着切替器	MT-6P1W (A-W)	450	11	1200	トランス一体型、空水冷式	K
64	11-AS-0171	高周波エアシリンダー式圧着切替器	AS-1P1W (A-A)	250	120	8000	空冷式	C
65	11-AS-0172	高周波エアシリンダー式圧着切替器	AS-1P1W (A-W)	350	120	0.48	空冷式	C
66	11-MS-0173	平行移動式電動高速切替器	HM-2P2W (A-A)	500	10	6	社内試験用、空冷式	江口高周波
67	11-AS-0174	高周波エアシリンダー式3点タップ圧着切替器	AS-3P1W (W-W)	900	50	1.2	トランス一体型	C
68	11-MS-0175	平行移動式電動高速切替器用ホース収納図					冷却ホース部改良	江口高周波
69	11-J-0176	平行移動式電動高速切替器カド部用組立治具					社内用組立治具	江口高周波
70	12-SS-0177	空冷高周波ソレノイド式双極切替器	SS-2P1W (A-A)	400	10	6		江口高周波
71	12-MS-0178	空冷高周波電動式双極切替器	MS-2P1W (A-A)	400	10	6	空冷式	江口高周波
72	12-MS-0179	空冷高周波電動式2点タップ圧着切替器	MS-2P1W (A-A)	400	10	2.3	空冷式	0-9
73	12-SS-0180	高周波ソレノイド式双極切替器用接点開閉確認用リミットSWユニット						江口高周波
74	12-MS-0181	高周波電動式圧着切替器	MS-1P1W (W-W)	2500	130	4		E-1
75	12-MS-0182	高周波電動式双極切替器用接点開閉確認用リミットSWユニット						江口高周波
76	12-SS-0183	空冷高周波直流ソレノイド式双極切替器	SS-2P1W (A-A)	400	10	6	空冷式	江口高周波
77	13-MS-0184D	高周波電動式双極切替器	MS-2P1W (W-W)	3000	130	4		E-1
78	13-SS-0185	縦型高周波ダブルソレノイド式圧着切替器	SS-1P1W (A-A)	400	9.82	6	社内試験機、空冷式	江口高周波
79	13-SS-0186	ソレノイド用DCコイル(DC駆動コイル)					社内試験機	江口高周波
80	13-SS-0187	リミットSW部振動確認試験機(シングルソレノイド切替器用リミットSW部)					社内試験機	江口高周波
81	13-AS-0188	高周波エアシリンダー式圧着切替器	AS-1P1W (W-W)	2000	3	1.2		C
82	13-SS-0189	空冷高周波直流ソレノイド式双極切替器	SS-2P1W (A-A)	400	10	6	空冷式	江口高周波
83	13-MS-0190	空冷高周波電動式圧着切替器	MS-2P1W (A-A)	400	10	6	空冷式	0-9
84	16-MS-0191	水冷高周波電動式双極切替器	MS-2P1W (W-W)	4000	10/20	3		E-4
85	16-MS-0192	空冷高周波電動式断路器	MS-1P1W (A-A)	300	3.6	1.5	空冷式	C
86	16-MS-0193	水冷高周波電動式断路器	MS-1P1W (W-W)	7500	1	0.8		C
87	18-SS-0194	空冷高周波ソレノイド式単極切替器	SS-1P1W (A-A)	350	10	3	空冷式	ZZ
88	18-MS-0195	水冷高周波電動式切替器	MS-1P1W (W-W)	1100	300/400	0.9		I

※印:形式欄の()内は可動タンシ、固定タンシ冷却仕様を表します。最初の記号は可動タンシ冷却方式で、Wは水冷、Aは空冷となり、後の記号は固定タンシ冷却方式を同様にあらわします。